


Lietaus kanalizacijos šulinys Nr. 174a KORTELĖ		76/31-0003 150-C-8
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2020	Vilnius	Gerosios Vilties
(pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



⊕ x= 6059817.57
y= 580539.65

Horizontalinis



Pavad.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 6
Dangtis	ket.	650		137.56	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	137.56	Ar yra vandens? —
Sienos	bet				UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
Dugnas	bet	1000	1.71	135.85	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	400	Viršus Apačia 2.09	135.47
	Nr.2	PVC	400	Viršus Apačia 2.09	135.47
	Nr.3	PVC	200	Viršus Apačia 0.75	136.71
	Nr.4	PVC	110	Viršus Apačia 1.81	135.75



Sudarė

Arvydas Černiauskas

2020.06. *[Signature]*