


Lietaus kanalizacijos šulinys Nr. 182b	KORTELE	76/31-0003	150-C-8
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)	
2020	Vilnius	Gerosios Vilties	
(pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



⊕ $x = 6059822.04$
 $y = 580573.89$

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 5 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		134.29	Ar yra vandens? —
Žemė			0.00	134.29	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
Sienos	bet				
Dugnas	bet	1000	1.82	132.47	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	Viršus Apačia	1.92	132.37
	Nr.2	PVC	Viršus Apačia	1.94	132.35



Sudarė

Arvydas Černiūskas
Direktorius

[Signature] 2020.06.