


Lietaus kanalizacijos šulinys Nr. 184b	KORTELE	76/31-0003 150-C-8
(renginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatura)
2020	Vilnius	Gerosios Vilties
(pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



⊕ x= 6059821.70
y= 580596.25

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 2
Dangtis	ket.	650		133.64	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00		Ar yra vandens? —
Sienos	bet				UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
Dugnas	bet	1000	1.01	132.63	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	
				Apačia 1.04	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia 1.06	
	Nr.3	PVC	200	Viršus	
				Apačia 0.95	
					Sudarė Arvydas Černiauskas Direktorius <i>[Signature]</i> 2020.06.

