


Lietaus kanalizacijos šulinys Nr. 214a KORTELE	76/31-0003 150-C-8	
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2020	Vilnius	Gerosios Vilties
(pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



⊕ x= 6059806.43
y= 580547.97

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 6 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		137.41	Ar yra vandens? —
Žemė			0.00	137.41	
Sienos	bet				
Dugnas	bet	1000	1.72	135.69	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	400	Viršus	
				Apačia	2.00 135.41
	Nr.2	PVC	400	Viršus	
				Apačia	2.30 135.11



Sudarė
Arvydas Černiauskas
Direktorius

[Signature] 2020.06.