


Lietaus kanalizacijos šulinys Nr. 232a	KORTELE	76/31-0003 150-C-8
(renginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2020	Vilnius	Gerosios Vilties
(pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



⊕ x= 6059801.04
y= 580599.28

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 4	
Dangtis	ket.	650		134.20		(medžiaga,kiekis)	
Žemė			0.00	134.20	Ar yra vandens?	—	
Sienos	bet				UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"		
Dugnas	bet	1000	1.19	133.01			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	400	Viršus			
				Apačia	1.38		132.82
				Viršus			
	Nr.2	PVC	400	Apačia	1.38		132.82
				Viršus			
	Nr.3	PVC	200	Apačia	1.24		132.96
Sudarė					Arvydas Černiauskas Eirktonas 2020.06		