


Lietaus kanalizacijos šulinys Nr. 234a KORTELE		76/31-0003 150-C-8
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2020	Vilnius	Gerosios Vilties
(pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



⊕ $x = 6059784.79$
 $y = 580565.65$

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 6 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		136.30	Ar yra vandens? —
Žemė			0.00	136.30	
Sienos	bet				UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
Dugnas	bct	1000	1.19	135.11	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	400	Viršus Apačia 1.27	135.03
	Nr.2	PVC	400	Viršus Apačia 1.44	134.86
	Nr.3	PVC	200	Viršus Apačia 1.19	135.11



Sudarė

Arvydas Černiškuskas
 Direktorius
[Signature] 2020.06.