


Lietaus kanalizacijos šulinys	Nr. 213a	KORTELE	76/31-0003	150-C-8
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)	
2020	Vilnius		Gerosios Vilties	
(pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



⊕ x= 6059783.03
y= 580558.93

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	650		136.67	met 6
Žemė			0.00	136.67	(medžiaga, kiekis)
Sienos	bet				Ar yra vandens?
Dugnas	bet	1000	1.35	135.32	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	400	Viršus	
				Apačia	1.55
				135.12	
	Nr.2	PVC	400	Viršus	
				Apačia	1.55
				135.12	
	Nr.3	PVC	200	Viršus	
				Apačia	1.44
				135.23	
					Sudarė
					Arvydas Černiauskas
					Direktorius
					2020.06.

