

Lietaus nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (-) 112 KORTELĖ
151-A-13



Vilnius
(Miestas)

Naugarduko
(Gatvė)

76/32-0367
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudė	Lipynės 15 met. (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	670		140.77	
Žemė			0	140.77	Ar yra vandens? nėra
Sienos	bet.				Ar yra dujų? nėra
Dugnas	skalda	2000	4.30	136.47	Pastabos: nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	☒ atbulinis vožtuvas x= 6060381.93 y= 581723.29
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	Aukščių sistema- LAS07
				Apačia	
	Nr.3	PVC	110	Viršus	A. Diskos I.Į.
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objekto Nr. 134728
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė <i>(parašas)</i> A. DISKA (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino <i>(parašas)</i> (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2019-10 (kortelės sudarymo data)
				Apačia	
	Nr.8			Viršus	
				Apačia	