

Lietaus nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (-) 113 KORTELĖ
151-A-13



Vilnius
(Miestas)

Naugarduko
(Gatvė)

76/32-0367
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės 13 met. (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	670			140.71		
Žemė				0		140.71	Ar yra vandens? nėra	
Sienos		bet.					Ar yra dujų? nėra	
Dugnas		sklalda	1500	3.37		137.34	Pastabos: nėra	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus			x= 6060386.66 y= 581726.77	
				Apačia	3.42	137.29		
	Nr.2	PVC	110	Viršus			Aukščių sistema- LAS07	
				Apačia	3.46	137.25		
	Nr.3			Viršus			A. Diskos I.Į.	
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			Objekto Nr. 134728	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė (parašas) A. DISKA (pavardė)	
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			Patikrino (parašas) (pavardė)	
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			2019-10 (kortelės sudarymo data)	
				Apačia				
	Nr.8			Viršus				
				Apačia				