

Lietaus nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (-) 115 KORTELĖ
151-A-13

Vilnius
(Miestas)


Naugarduko
(Gatvė)

76/32-0367
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės	— (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	320			140.87			
Žemė				0		140.87	Ar yra vandens? nėra		
Sienos		PVC					Ar yra dujų? nėra		
Dugnas		PVC	315	3.59		137.28	Pastabos: nėra		
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus			x= 6060404.83 y= 581714.93		
				Apačia	3.70	137.17			
	Nr.2	PVC	110	Viršus					
				Apačia	3.70	137.17			
	Nr.3			Viršus			Aukščių sistema– LAS07		
				Apačia					
	Nr.4			Viršus			A. Diskos I.Į.		
				Apačia					
	Nr.5			Viršus			Objekto Nr. 134728		
				Apačia					
	Nr.6			Viršus			Sudarė	A. DISKA	
				Apačia					
	Nr.7			Viršus			Patikrino		
				Apačia					
	Nr.8			Viršus			2019–10 (kortelės sudarymo data)		
				Apačia					