

Lietaus nuotekos
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Naugarduko
(Gatvė)

Nr. (-) 64 KORTELĖ


151-A-13

76/32-0367


(Planšeto nomenklatūra)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis



Horizontalusis



A Naugarduko g.

2MG

MG

MG

50A

MN

A

24.98

26.00

25.10

50B
4MG

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės - (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	320			140.80	
Žemė				0		140.80	Ar yra vandens? nėra
Sienos		PVC					Ar yra dujų? nėra
Dugnas		PVC	315	3.57		137.23	Pastabos: nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus			x= 6060413.21 y= 581710.61
				Apačia	3.67	137.13	
	Nr.2	PVC	110	Viršus			Aukščių sistema- LAS07
				Apačia	3.67	137.13	
	Nr.3			Viršus			A. Diskos I.Į.
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objekto Nr. 134728
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė <i>(signature)</i> A. DISKA (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino <i>(signature)</i> (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2019-10 (kortelės sudarymo data)
				Apačia			
	Nr.8			Viršus			
				Apačia			