


KL	Šulins	KORTEĻ Nr. 12a
(Komunikācija)	(Izņemto pavadinimas)	151-A-15
Vīnuss	Mindaugo g.	76/32 – 0349
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšetės moneklatūra)

ŠULINIO PĖŲVIAI (Mėlynys duoti m)

PRIRISIMO BRĖŽINYS



Pavadi-nimas	Medzia-ga	Diamet-ras	Atstumas nuo dangcio	Altitude	Išpynes 6 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Ket.	650		136.20	
Zemė			-	136.20	
Sienos	Bet.				Ar yra vandens? nėra
Dugnas	Bet.	1000	1.53	134.67	
Nr.1	PVC	200	Viršus	134.53	Ar yra dujų nėra
Nr.2	PVC	250	Viršus	134.50	Pastabos LAS07
Nr.3	PVC	110	Viršus	134.73	
Nr.4	PVC	110	Viršus	134.78	
Nr.5	PVC	160	Viršus	134.74	
Nr.6			Viršus		
Nr.7			Viršus		

Vamzdžiai

UAB "Geo group"

Sudare (parašas) (pavardė)

D. Karalius

Patikrinio (parašas) (pavardė)

2020-01-09

(Izņemto tyrimo data)