

Liet. nuot. tinkl., dren.  
(Komunikacija)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

Vilnius  
(Miestas)

Pylimo g.  
(Gatvė)

Nr.( 151-A-3 ) 38 KORTELĖ


76/32-0310

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis




Horizontalinis



| Pavadinimas |       | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio |      | Altitudės |
|-------------|-------|----------|-----------|----------------------|------|-----------|
| Dangtis     |       | Ketus    | 315       |                      |      | 113.15    |
| Žemė        |       | Cementas |           | 0.00                 |      | 113.15    |
| Sienos      |       | Plastm.  |           |                      |      |           |
| Dugnas      |       | Plastm.  | 315       | 1.75                 |      | 111.40    |
| Vamzdžiai   | Nr. 1 | PVC      | 200       | Viršus               | 1.75 | 111.40    |
|             |       |          |           | Apačia               | 1.95 | 111.20    |
|             | Nr. 2 | PVC      | 200       | Viršus               | 1.75 | 111.40    |
|             |       |          |           | Apačia               | 1.95 | 111.20    |
|             | Nr. 3 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 4 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 5 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 6 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 7 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 8 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Lipynės        | Nėra                          |
|                | (medžiaga, kiekis)            |
| Ar yra vandens | Nėra                          |
| Ar yra dujų    |                               |
| Pastabos       | X = 6061238.41; Y = 582317.75 |
|                |                               |
|                |                               |

|                                                                                       |         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| MB "Geosatas"                                                                         |         |                |
|  |         |                |
| Objekto nr.                                                                           |         |                |
| Sudarė                                                                                | Parašas | E. Leonavičius |
|                                                                                       | Pavardė |                |
| Patikrino                                                                             |         |                |
|                                                                                       | Parašas | Pavardė        |

|                             |
|-----------------------------|
| 2021-04-29                  |
| (įrenginio tyrinėjimo data) |