



<u>Lietaus kanalizacija</u> (komunikacija)		<u>šulinys</u> (irenginio pavadinimas)		Nr. <u>22b</u>	KORTELĖ
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>Bokšto g.</u> (gatvė)		151-B-3 (76/32 – 0314) (planšetų nomenklatura)	


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Aukščių sistema LAS07							
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket	650		102,37	Ar yra vandens?		
Žemė			0.00	102,37	Ar yra dujų?		
Sienos	pvc				Pastabos		
Dugnas	pvc	630	4,32	98,05			
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	200	Viršus		 LICENCIJOS NR.159TK-666 Objektas:	
				Apačia	1,87		100,50
	Nr. 2	pvc	200	Viršus			
				Apačia	4,32		98,05
	Nr. 3	pvc	160	Viršus			
				Apačia	2,32		100,05
	Nr. 4	pvc	160	Viršus			
				Apačia	2,87		99,50
	Nr. 5	pvc	160	Viršus			
				Apačia	1,48		100,89
Nr. 6	pvc	160	Viršus			Sudarė <u>J.Kašėta</u> (v. pavardė) (parašas)	
			Apačia	1,37	101,00		
Nr. 4a			Apačia			Patikrino <u> </u> (v. pavardė) (parašas)	
						2019 03 07 (irenginio tyrinėjimo data)	