

|                             |  |                                           |  |                                           |  |
|-----------------------------|--|-------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|
| <u>KL</u><br>(Komunikacija) |  | <u>Šulinys</u><br>(Įrenginio pavadinimas) |  | <u>KORTELĖ Nr. 102b</u><br>76/32 - 0316   |  |
| <u>Vilniaus m.</u>          |  | <u>Aukštaičių g.</u><br>(Gatvė)           |  | <u>152-A-2</u><br>(Planšetės moneklatura) |  |

  

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | Altitudė |
|-------------|----------|-----------|----------------------|----------|
| Dangtis     | Ket.     | 650       |                      | 99.80    |
| Žemė        |          |           | -                    | 99.80    |
| Sienos      | Bet.     |           |                      |          |
| Dugnas      | Bet.     | 1500      | 2.90                 | 96.90    |

  

|           |      |     |     |        |      |       |
|-----------|------|-----|-----|--------|------|-------|
| Vamzdžiai | Nr.1 | PVC | 315 | Viršus |      |       |
|           |      |     |     | Apačia | 2.98 | 96.82 |
|           | Nr.2 | PVC | 315 | Viršus |      |       |
|           |      |     |     | Apačia | 2.98 | 96.82 |
|           | Nr.3 | PVC | 200 | Viršus |      |       |
|           |      |     |     | Apačia | 2.31 | 97.49 |
|           | Nr.4 | PVC | 200 | Viršus |      |       |
|           |      |     |     | Apačia | 1.60 | 98.20 |
|           | Nr.5 |     |     | Viršus |      |       |
|           |      |     |     | Apačia |      |       |
|           | Nr.6 |     |     | Viršus |      |       |
|           |      |     |     | Apačia |      |       |
|           | Nr.7 |     |     | Viršus |      |       |
|           |      |     |     | Apačia |      |       |

  

|                                           |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lipynės                                   | 6                                                                                                                                                                        |
| (Medžiaga, kiekis)                        |                                                                                                                                                                          |
| Ar yra vandens?                           | nėra                                                                                                                                                                     |
| Ar yra dujų                               | nėra                                                                                                                                                                     |
| Pastabos                                  | LAS07                                                                                                                                                                    |
| UAB "Geo group"                           |                                                                                                                                                                          |
| Sudarė                                    | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">             D. Karalius<br/>             (parašas) (pavardė)           </div> </div> |
| Patikrino                                 | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">             (parašas) (pavardė)           </div> </div>                              |
| 2019-10-21<br>(Įrenginio tyrinėjimo data) |                                                                                                                                                                          |