



76/32-0316

Lietaus kanalizacijos šulinio Nr.	111A	KORTELE	152-A-2
(irenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		Aukštaičių g.
(Šul. pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis


$$\frac{x = 6061149.98}{y = 583994.61}$$


Pavad.		Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 8		
Dangtis		ket.	650		101.09	(medžiaga, kiekis)		
Žemė						Ar yra vandens? —		
Sienos		bet				Ar yra dujų —		
Dugnas		bet	1000	2.21	98.88			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus		x= 6061149.98		
				Apačia 1.16	99.93	y= 583994.61		
	Nr.2	PVC	200	Viršus		LAS 07		
				Apačia 2.43	98.66	UAB"GEODEZINIAI TYRINĖJIMAI"		
	Nr.2	PVC	160	Viršus		Sudarė	A. Černiauskas	
				Apačia 1.80	99.29		(pavarde)	(parašas)
						Patikrino		
							(pavarde)	(parašas)
						2019.11. (kortelės sudarymo data)		