

<u>KL</u> (Komunikacija) <u>Vilniaus m.</u>		<u>Šulinys</u> (Irenginio pavadinimas) <u>Aukštaičių g.</u> (Gatvė)		<u>KORTELE Nr. 113a</u> <u>76/32 – 0316</u> <u>152-A-2</u> (Planšetės moneklatūra)	
---	--	--	--	---	--

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės	5
Dangtis	Ket.	650		99.70	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė			–	99.70		
Sienos	Bet.				Ar yra vandens?	nėra
Dugnas	Bet.	1500	2.75	96.95	Ar yra dujų	nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	315	Viršus		
				Apačia	2.78	96.92
	Nr.2	PVC	315	Viršus		
				Apačia	2.78	96.92
	Nr.3	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2.11	97.59
	Nr.4	PVC	160	Viršus		
				Apačia	1.38	98.32
	Nr.4a	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2.71	96.99
Nr.5	PVC	200	Viršus			
			Apačia	0.62	99.08	
Nr.5a	PVC	200	Viršus			
			Apačia	2.71	96.99	

Pastabos		LAS07	
UAB "Geo group"			
Sudarė		D. Karalius	
	(parašas)	(pavardė)	
Patikrino			
	(parašas)	(pavardė)	
2019-10-21 (Irenginio tyrinėjimo data)			