





76/32-0316

Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 115AKORTELĖ		152-A-2
(irenginio pavadinimas)	(plane)	(planšto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Aukštaičių g.
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:



Horizontalinis



Pavadin.		Medži	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 6		
Dangtis		ket.	650		100.31	(medžiaga, kiekis)		
Žemė						Ar yra vandens? —		
Sienos		bet				Ar yra dujų —		
Dugnas		bet	1500	3.07	97.24			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	315	Viršus		x= 6061130.61		
				Apačia 3.38	96.93	y= 583989.42		
	Nr.2	PVC	315	Viršus		LAS 07		
				Apačia 3.38	96.93	UAB"GEODEZINIAI TYRINĖJIMAI"		
	Nr.3	PVC	200	Viršus		Sudarė	A. Černiauskas	
				Apačia 2.20	98.11		(pavardė)	(parašas)
	Nr.3A	PVC	200	Viršus		Patikrino		
				Apačia 3.25	97.06		(pavardė)	(parašas)
	Nr.4	PVC	200	Viršus		2019.11. (kortelės sudarymo data)		
				Apačia 2.17	98.14			
	Nr.4A	PVC	200	Viršus				
				Apačia 3.25	97.06			
	Nr.5	PVC	200	Viršus				
				Apačia 2.18	98.13			
	Nr.5A	PVC	200	Viršus				
				Apačia 3.25	97.06			