




76/32-0317

Lietaus kanalizācijas šulīnis Nr. 128 KORTELĒ		152-A-2
(īrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Aukštaičių g.
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavadin.		Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 11		
Dangtis		ket.	650		100.62	(medžiaga, kiekis)		
Žemė				0.00	100.62	Ar yra vandens? —		
Sienos		bet				Ar yra dujų —		
Dugnas		bet	1500	3.37	97.25			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	315	Viršus		x= 6061110.64		
				Apačia 3.68	96.94	y= 584056.10		
	Nr.2	PVC	315	Viršus		LAS 07		
				Apačia 3.68	96.94	UAB"GEODEZINIAI TYRINĖJIMAI"		
	Nr.3	PVC	200	Viršus		Sudarė	A. Černiauskas	
				Apačia 2.72	97.90		(pavarde)	(parašas)
	Nr.4	PVC	160	Viršus		Patikrino		
				Apačia 2.60	98.02		(pavardė)	(parašas)
	Nr.5	PVC	160	Viršus		2019.11. (kortelės sudarymo data)		
				Apačia 1.36	99.26			