


76/32-0317


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr.	134A	KORTELE	152-A-2
(irenginio pavadinimas)	(plane)		(planšto nomenklatūra)
2019	Vilnius		Aukštaičių g.
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



						Lipynės met 8		
Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	(medžiaga, kiekis)			
Dangtis	ket.	650		100.52	Ar yra vandens? —			
Žemė			0.00	100.52	Ar yra dujų —			
Sienos	bet							
Dugnas	bet	1500	3.33	97.19				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	315	Viršus	x= 6061135.11			
				Apačia 3.64	y= 584067.91			
	Nr.2	PVC	315	Viršus	LAS 07			
				Apačia 3.64	UAB"GEODEZINIAI TYRINĖJIMAI"			
	Nr.3	PVC	160	Viršus	Sudarė	A. Černiauskas		
				Apačia 1.54		(pavarde)	(parašas)	
	Nr.4	PVC	200	Viršus	Patikrino			
				Apačia 2.31		(pavardė)	(parašas)	
					2019.11. (kortelės sudarymo data)			