


76/32-0317


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 137A KORTELĖ		152-A-2
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Aukštaičių g.
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



Prišimo brėžinys



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 8
Dangtis	ket.	650		101.01		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	101.01	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet	1000	1.03	99.98		
VAMZDŽIAI	Nr.1	Pe	90	Viršus 0.93	100.08	x= 6061149.52 y= 584070.75 LAS 07
	Nr.2	PVC	200	Apačia 1.02	99.99	UAB"GEODEZINIAI TYRINĖJIMAI"
						Sudarė A. Černiauskas (pavardė) (parašas)
						Patikrino (pavardė) (parašas)
						2019.11. (kortelės sudarymo data)