




76/32-0317

Lietaus kanalizacijos šulinio		Nr. 138A		KORTELE		152-A-2	
(irenginio pavadinimas)		(plane)		(planšeto nomenklatūra)			
2019		Vilnius		Aukštaičių g.			
(Šul.pastatymo metai)		(miestas)		(gatvė)			
ŠULINIO PJŪVIAI:				Pririšimo brėžinys			
Vertikalinis							
Horizontalinis							
							
				x= 6061153.49 y= 584077.29			
Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 9		
Dangtis	ket.	650		100.14	(medžiaga,kiekis)		
Žemė			0.00	100.14	Ar yra vandens? —		
Sienos	bet				Ar yra dujų —		
Dugnas	bet	1500	2.88	97.26			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	315	Viršus	x= 6061153.49		
				Apačia	3.02	97.12	y= 584077.29
	Nr.2	PVC	315	Viršus	LAS 07		
				Apačia	3.02	97.12	UAB"GEODEZINIAI TYRINĖJIMAI"
	Nr.3	PVC	200	Viršus	Sudarė A. Černiauskas		
				Apačia	2.92	97.22	(pavardė) (parašas)
	Nr.4	PVC	200	Viršus	Patikrino (pavardė) (parašas)		
				Apačia	2.92	97.22	
					2019.11.		
					(kortelės sudarymo data)		