





76/32-0316

Lietaus kanalizācijas šulīnī Nr. 62B KORTELĒ		152-A-2
(irēģinīo pavadinīmas)		(planīo)
2019	Vilnīus	Aukštaičiū g.
(Šul.pastatīymo metai)	(mīestas)	(gatvī)

ŠULINIO PJŪVIAI:



Horizontalinis



Pavad.		Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 8		
Dangtis		ket.	650		100.26	(medžiaga, kiekis)		
Žemė				0.00	100.26	Ar yra vandens? —		
Sienos		bet				Ar yra dujų —		
Dugnas		bet	1500					
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	315	Viršus		x= 6061186.20		
				Apačia 3.00	97.26	y= 583989.15		
	Nr.2	PVC	315	Viršus		LAS 07		
				Apačia 3.00	97.26	UAB"GEODEZINIAI TYRINĖJIMAI"		
	Nr.3	PVC	200	Viršus		Sudarė	A. Černiauskas	
				Apačia 2.92	97.34		(pavardė)	(parašas)
	Nr.4	PVC	200	Viršus		Patikrino		
				Apačia 2.92	97.34		(pavardė)	(parašas)
						2019.11. (kortelės sudarymo data)		