



Lietaus nuotekos	Nr. 137	KORTELĖ	154-B-1 (77/32-0316)
(Irenginio pavadinimas)	(planė)		(Planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		A.Lipniūno g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)		(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis



x=6061111.71
y=588828.38

Prišimo brėžinys



Pavad.	Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės nera (madžiaga,kiekis) Ar yra vandens? nera Ar yra dujų? nera Pastaba:Aukščių sistema: LAS 07
Dangtis	ket.	650	0.00	215.33	
Žemė			0.00	215.33	
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	1000	3.35	211.98	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	GeoGroup Objektas Sudarė D.Pergajevas (pavardė) (parašas) Patikrino (pavardė) (parašas) 2019.11. (Kortelės sudarymo data)
				Apačia 2.66	
	Nr.2	PVC	250	Viršus	
				Apačia 3.30	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	
				Apačia 0.86	