



Lietaus nuotekos		Nr. 139	KORTELĖ	154-B-1 (77/32-0316)
(Irenginio pavadinimas)		(planė)		(Planšeto nomenklatūra)
2019		Vilnius		A.Lipniūno g.
(Šulinio pastatymo metai)		(miestas)		(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis



x=6061153.69
y=588824.57

Prišimo brėžinys



Pavad.		Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės nera	
Dangtis		ket.	650	0.00	214.04	(madžiaga,kiekis)	
Žemė				0.00	214.04	Ar yra vandens? nera	
Sienos		bet.				Ar yra dujų? nera	
Dugnas		bet.	1000	2.50	211.54	Pastaba:Aukščių sistema: LAS 07	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	250	Viršus		GeoGroup	
				Apačia 2.40	211.64		
	Nr.2	PVC	250	Viršus		Objektas	
				Apačia 2.40	211.64		
	Nr.3	PVC	160	Viršus		Sudarė	
				Apačia 1.61	212.43		
						Patikrino	
						2019.11. (Kortelės sudarymo data)	