


Lietaus nuotekos		Nr. 186	KORTELĖ	154-B-1 (77/32-0316)
(Irenginio pavadinimas)		(planė)		(Planšeto nomenklatūra)
2019		Vilnius		A.Lipniūno g.
(Šulinio pastatymo metai)		(miestas)		(Gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




(0.00)

Horizontalinis



x=6061084.39
y=588830.19

Prišimo brėžinys



Pavad.	Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės <u>nera</u> (madžiaga,kiekis) Ar yra vandens? <u>nera</u> Ar yra dujų? <u>nera</u> Pastaba:Aukščių sistema: LAS 07
Dangtis	ket.	315	0.00	216.36	
Žemė			0.33	216.02	
Sienos	PVC				
Dugnas	PVC	315	0.84	215.52	
VAMZDŽIAI			Viršus		GeoGroup
			Apačia		
	Nr.2	PVC	Viršus		
			0.82	215.54	
					Objektas
					Sudarė
					Patikrino
					2019.11.
					(Kortelės sudarymo data)