


Lietaus nuotekos		Nr. 83	KORTELE	154-B-1 (77/32-0316)
(Irenginio pavadinimas)		(planė)		(Planšeto nomenklatūra)
2019		Vilnius		A.Lipniūno g.
(Šulinio pastatymo metai)		(miestas)		(Gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis


x=6061183.03
y=588846.76



Horizontalinis



Pririšimo brežinys



Pavad.		Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės	met.,2	
Dangtis		ket.	650	0.00	212.44	(madžiaga,kiekis)		
Žemė				0.00	212.44	Ar yra vandens? nera		
Sienos		bet.				Ar yra dujų? nera		
Dugnas		bet.	1000	1.92	210.52	Pastaba:Aukščių sistema: LAS 07		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus				
				Apačia	1.82			
	Nr.2	PVC	200	Viršus		Objektas		
				Apačia	1.85			
						Sudarė		
						Patikrino		
						2019.11. (Kortelės sudarymo data)		