

(Komunikacija)

(įrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)




ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

Nr.(_____) 86 KORTELE

77/31-0015, 154-C-8

(Planšeto nomenklatūra)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Ketus	425			209.236	Ar yra vandens _____	
Žemė		Asfaltas		0.00		209.24	Ar yra dujų _____	
Sienos		Plastm.					Pastabos $X = 6059929.31$; $Y = 588572.91$	
Dugnas		Plastm.	425	1.71		207.53	<u>LAS07</u> a.s. _____	
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	110	Viršus			UAB "Kerista" Objekto nr. _____ Sudarė <i>Žilys</i> Parašas Ž. Klimas Patikrino <i>Vaičiulis</i> Parašas T Vaičiulis 2020-04-22 (įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia	1.00	208.24		
	Nr. 2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	1.38	207.86		
	Nr. 3	HDPE	110	Viršus				
				Apačia	0.98	208.26		
	Nr. 4			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 5			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 8			Viršus				
				Apačia				