

(Komunikacija)

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Versmių

(Gatvė)

Nr.() 88 KORTELĖ


77/31-0015, 154-C-8

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės	
Dangtis		Ketus	425			209.269	— (medžiaga, kiekis)	
Žemė		Asfaltas		0.00		209.27	Ar yra vandens —	
Sienos		Plastm.					Ar yra dujų —	
Dugnas		Plastm.	425	1.75		207.52	Pastabos X = 6059923.91; Y = 588571.85	
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	110	Viršus			LAS07 a.s.	
				Apačia	1.10	208.17		
	Nr. 2	PVC	200	Viršus			UAB "Kerista"	
				Apačia	1.48	207.79		
	Nr. 3	HDPE	110	Viršus			Objekto nr.	
				Apačia	1.10	208.17		
	Nr. 4			Viršus			Sudarė	Ž. Klimas
				Apačia				Parašas
	Nr. 5			Viršus			Patikrino	T Vaičiulis
				Apačia				Parašas
	Nr. 6			Viršus			2020-04-22 (įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 8			Viršus				
				Apačia				