

(Komunikacija)

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Versmių

(Gatvė)

Nr.() 128 KORTELĖ


77/31-0016, 154-D-5

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės - (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	Ketus	425			204.569	Ar yra vandens -	
Žemė	Asfaltas		0.00		204.57	Ar yra dujų -	
Sienos	Plastm.					Pastabos X = 6059878.22; Y = 588775.25	
Dugnas	Plastm.	425	2.04		202.53	LAS07 a.s.	
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	110	Viršus		UAB "Kerista"	
				Apačia	1.36		
	Nr. 2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	1.72		
	Nr. 3	HDPE	110	Viršus		Objekto nr.	
				Apačia	1.36	Sudarė	Ž. Klimas
	Nr. 4			Viršus			Parašas
				Apačia		Patikrino	Pavardė
	Nr. 5			Viršus			T. Vaičiulis
				Apačia			Pavardė
	Nr. 6			Viršus		2020-04-22 (įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			