


LIETAUS KANALIZACIJOS ŠULINIO KORTELĖ NR.142

2018	Vilnius	Lazdynėlių g.	75/31-0087(168-A-8)
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	planšeto nomenklatūra



Šulinio pjūviai :



Centro koordinatė:

X=6058852.52
Y=576658.46

Pririšimo schema



Pavadinimas		Medžiaga	Matmenys mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės Met. 5
Dangtis		ket.	700		102.46	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0	102.46	Ar yra vandens? –
Sienos		bet.				Ar yra dujų –
Dugnas		bet.	1000			Pastabos
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	315	Viršus		
				Apačia 163	100.83	
	Nr.2	PVC	315	Viršus		
				Apačia 163	100.83	
	Nr.3	PVC	160	Viršus		
				Apačia 122	101.24	
	Nr.4	PVC	160	Viršus		Užsakymo Nr.: 18/78
				Apačia 117	101.29	
	Nr.5	PVC	160	Viršus		Sudarė: A. Tumašev
				Apačia 112	101.34	
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2019–05
				Apačia		

(kortelės sudarymo data)