


LIETAUS KANALIZACIJOS ŠULINIO KORTELĖ NR.144


2018	Vilnius	Lazdynėlių g.	75/31-0087(168-A-8)
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	planšeto nomenklatūra

Šulinio pjūviai :

Vertikalinis




Horizontalinis



Centro koordinatė:

X=6058845.12
Y=576633.34

Pririšimo schema



Pavadinimas	Medžiaga	Matmenys mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų Pastabos
Dangtis	ket.	700		102.14	
Žemė			0	102.14	
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	700	153	100.61	
Vamzdžiai	Nr.1		Viršus		
			Apačia		
	Nr.2	PVC	Viršus		
			Apačia 112	101.02	
	Nr.3		Viršus		
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		Užsakymo Nr.: 18/78
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		Sudarė: A. Tumašev
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		
			Apačia		
	Nr.7		Viršus		2019-05
			Apačia		(kortelės sudarymo data)