


LIETAUS KANALIZACIJOS ŠULINIO KORTELĖ NR.145a			
2018	Vilnius	Lazdynėlių g.	75/31-0087(168-A-8)
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	planšeto nomenklatūra



Šulinio pjūviai :



Centro koordinatė:

X=6058820.69
Y=576612.45

Pririšimo schema



Pavadinimas		Medžiaga	Matmenys mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės Met. 2
Dangtis		bet.	700		101.76	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0	101.76	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų -
Dugnas		bet.	1000			Pastabos
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus		
				Apačia 95	100.80	
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia 95	100.80	
	Nr.3			Viršus		Užsakymo Nr.: 18/78
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Sudarė: A. Tumašev
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		2019-05
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		(kortelės sudarymo data)
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		