


LIETAUS KANALIZACIJOS ŠULINIO KORTELĖ NR.182

2018	Vilnius	Lazdynėlių g.	75/31-0087(168-A-8)
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	planšeto nomenklatura




Šulinio pjūviai :



Centro koordinatė:

X=6058799.89
Y=576609.74

Pririšimo schema



Pavadinimas		Medžiaga	Matmenys mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės Met. 6 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	700		101.89	Ar yra vandens? –
Žemė				0	101.89	Ar yra dujų –
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1500			
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus		
				Apačia 162	100,27	
	Nr.2	PVC	500	Viršus		
				Apačia 180	100,09	
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Užsakymo Nr.: 18/78
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė: A. Tumašev
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2019–05 (kortelės sudarymo data)
				Apačia		