


LIETAUS KANALIZACIJOS ŠULINIO KORTELĖ NR.195

2018	Vilnius	Lazdynėlių g.	75/31-0087(168-A-8)
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	planšeto nomenklatura




Šulinio pjūviai :



Centro koordinatė:

X=6058791.20
Y=576638.87

Pririšimo schema



Pavadinimas		Medžiaga	Matmenys mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės Met. 6 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	700		102.11	Ar yra vandens? –
Žemė				0	102.11	Ar yra dujų –
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1000			
Vamzdžiai	Nr.1	PP	500	Viršus		
				Apačia 233	99.78	
	Nr.2	PP	500	Viršus		
				Apačia 233	99.78	
	Nr.3	PP	500	Viršus		
				Apačia 233	99.78	
	Nr.4			Viršus		Užsakymo Nr.: 18/78
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė: A. Tumašev
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2019–05 (kortelės sudarymo data)
				Apačia		