



LIETAUS KANALIZACIJOS ŠULINIO KORTELĖ NR.92

2018	Vilnius	Lazdynėlių g.	75/31-0087(168-A-8)
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	planšeto nomenklatūra


Šulinio pjūviai :



Centro koordinatė:

X=6058882.29
Y=576658.89

Pririšimo schema



Pavadinimas	Medžiaga	Matmenys mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės Met. 2
Dangtis	ket.	700		102.67	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0	102.67	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų -
Dugnas	bet.	1000			Pastabos
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	315	Viršus	
				Apačia 121	
	Nr.2	PVC	315	Viršus	
				Apačia 121	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	
				Apačia 111	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
					Užsakymo Nr.: 18/78
					Sudarė: A. Tumašev
					2019-05
					(kortelės sudarymo data)