



LIETAUS KANALIZACIJOS ŠULINIO KORTELĖ NR.102

2018	Vilnius	Lazdynėlių g.	75/31-0087(168-B-5)
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	planšeto nomenklatūra


Šulinio pjūviai :



Centro koordinatė:

X=6058908.33
Y=576671.17

Pririšimo schema



Pavadinimas		Medžiaga	Matmenys mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės Met. 3 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet.	700		102.68	Ar yra vandens? –
Žemė				0	102.68	Ar yra dujų –
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1000			
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus		
				Apačia 124	101.44	
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia 127	101.41	
	Nr.3	PVC	160	Viršus		
				Apačia 124	101.44	
	Nr.4			Viršus		Užsakymo Nr.: 18/78
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė: A. Tumašev
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2019–05 (kortelės sudarymo data)
				Apačia		