

Liet. nuot. tinkl., dren.
(Komunikacija)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(Irenginio pavadinimas)

Vilnius
(Miestas)

Burbiškių g.
(Gatvė)

Nr.(170-B-11) 118 KORTELĖ

76/31-0105
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės yra _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Ketus	650			144.74	Ar yra vandens _____	
Žemė		Asfaltas		0.00		144.74	Ar yra dujų _____	
Sienos		Betonas					Pastabos X = 6058654.00; Y = 581238.13	
Dugnas		Betonas	1500	4.40		140.34		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	315	Viršus				
				Apačia	4.68	140.06		
	Nr. 2	PVC	315	Viršus				
				Apačia	4.70	140.04		
	Nr. 3			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 4			Viršus			Objekto nr.	
				Apačia				
	Nr. 5			Viršus			Sudarė	E. Galdikas
				Apačia				Parašas Pavardė
	Nr. 6			Viršus			Patikrino	
				Apačia				Parašas Pavardė
	Nr. 7			Viršus			2020-10-02 (Irenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				
	Nr. 8			Viršus				
				Apačia				