





172-D-8_108
(irenginio numeris)

77/31-0162
(LKS 94 nomenklatūros lapo Nr.)

IRENGINIO PADĖTIES SCHEMA

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m		Aukštis	Lipynės met., 2 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	650			209.86	Ar yra vandens nėra		
Žemė		Trinkelės		0.00		209.86	Ar yra dujų nėra		
Sienos		Gelžbet.					Pastabos:		
Dugnas		Betonas	1000	0.85		209.01	X = 6057884.05/Y = 585446.62 x=18623.48/y=31787.88		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus	0.59	209.27	UAB "G. Pikalausko geodezija"		
				Apačia	0.74	209.12			
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	0.79	209.07	Objekto Nr.		
				Apačia	0.95	208.91			
	Nr. 3			Viršus			Sudarė		G. Pikalauskas
				Apačia					
	Nr. 4			Viršus			Patikrino		G. Pikalauskas
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			(parašas) (v. pavardė)		
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus			2020-11 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
Nr. 7			Viršus			Kiti duomenys			
			Apačia						
Nr. 8			Viršus			Matmenys, m		1.0	
			Apačia			Sen. Nr./nom. lap.		172-D-8	
Nr. 9			Viršus			KODAS		3709	
			Apačia			Unikalus Nr.		0	