

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m		Aukštis	Lipynės _____ nėra (medžiaga, kiekis)				
Dangtis		Ketus	320			209.67	Ar yra vandens _____ nėra				
Žemė		Trinkelės		0.00		209.67	Ar yra dujų _____ nėra				
Sienos		PVC					Pastabos:				
Dugnas		PVC	315	2.28		207.39	X = 6057930.89/Y = 585470.76				
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	315	Viršus	1.96	207.71	x=18670.33/y=31812.03				
				Apačia	2.28	207.39	Infiltracinio lauko šulinys				
	Nr.2			Viršus			UAB "G. Pikalausko geodezija"				
				Apačia							
	Nr.3			Viršus							
				Apačia							
	Nr.4			Viršus							
				Apačia							
	Nr.5			Viršus					Objekto Nr.		
				Apačia							
	Nr.6			Viršus					Sudarė		G. Pikalauskas
				Apačia							
	Nr.7			Viršus					Patikrino		G. Pikalauskas
				Apačia							
	Nr.8			Viršus			(parašas) _____ (v. pavardė)				
				Apačia							
	Nr.9			Viršus			2020-11 (įrenginio tyrinėjimo data)				
				Apačia							
	Nr.10			Viršus			Kiti duomenys				
				Apačia							
	Nr.11			Viršus			Matmenys, m		0.3		
				Apačia			Sen. Nr./nom. lap.		172-D-8		
	Nr.12			Viršus			KODAS		3709		
				Apačia			Unikalus Nr.		0		