Lietaus nuotakynas ir uždaras drenažas	Lietaus nuotakyno šulinys	172-D-8_66A
(inžinerinio tinklo pavadinimas)	(įrenginio pavadinimas)	(įrenginio numeris)
Vilnius	Moravų	77/31-0162
(miestas, gyvenvietė)	(gatvė)	(LKS 94 nomenklatūros lapo Nr.)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

Vertikalusis



Horizontalusis



ĮRENGINIO PADĖTIES SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m		Aukštis
Dangtis		Ketus	650			209.39
Žemė		Asfaltas		0.00		209.39
Sienos		Gelžbet.				
Dugnas		Betonas	1000	1.44		207.95
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	1,24	85.39
				Apačia	1.44	207.95
	Nr.2	PVC	200	Viršus	1.34	208.05
				Apačia	1.54	207.85
	Nr.3	PVC	200	Viršus	1,24	85.39
				Apačia	1.44	207.95
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		
	Nr.8			Viršus		
				Apačia		
	Nr.9			Viršus		
				Apačia		
	Nr.10			Viršus		
				Apačia		
	Nr.11			Viršus		
				Apačia		
	Nr.12			Viršus		
				Apačia		

Lipynės met., 2
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens nėra

Ar yra dujų nėra

Pastabos:

X = 6057929.42/Y = 585488.98

x=18668.86/y=31830.25

UAB "G. Pikalausko geodezija"

Objekto Nr.

Sudarė		G. Pikalauskas
Patikrino		G. Pikalauskas
	(parašas)	(v. pavardė)

2020-11

(įrenginio tyrinėjimo data)

Kiti duomenys

Matmenys, m	1.0
Sen. Nr./nom. lap.	172-D-8
KODAS	3709
Unikalus Nr.	0