




Lietaus kanalizacija Nr. (132A)	KORTELE	77/31 - 0130(173 - B - 15)
(abrisė) (plane)		planšeto nomenklatūra
2021	Vilnius	Ašmenėlės g.
Įrenginio pastatymo metai	(miestas)	(gatvė)

Vertikaliniai šulinio pjūviai :



Horizontalinis



Šulinio centro koordinatė

x= 6058378.88

y= 587348.91

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Pastabos
Dangtis		Ket.	300		197,70	
žemė				0.00		
Sienos		PVC		0.00		
Dugnas		PVC	315			Šulinio dangčio altitudė išmatuota esant neasfaltuotai ar kitai kietajai dangiai. Paklojus dangą šulinio dangčio altitudė gali keistis. BALTIJOS MATAVIMŲ ORGANIZACIJA Aukščių sistema – LAS07 Kvalifikacijos Pažymėjimo Nr.: 1GKV-1190 Objektas: Buitinės kanalizacijos šulinys Sudarė: geodezininkas S.Valalis Patikrino: 2021.05.10 (kortelės sudarymo data)
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus		
				Apačia 1.69	196.01	
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia 1.89	195.81	
	Nr.3	PVC	160	Viršus		
				Apačia 0.83	196.87	
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		