


Liet. nuot. tinkl., dren.
(Komunikacija)
Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)
Vilnius Albany g.
(Miestas) (Gatvė)

Nr.(173-B-16) 248 KORTELĖ


77/31-0131
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės <u>4</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	650			203.54	Ar yra vandens _____
Žemė		Asfaltas		0.00		203.54	Ar yra dujų _____
Sienos		Betonas					Pastabos <u>X = 6058276.57; Y = 587651.70</u>
Dugnas		Betonas	1000	1.61		201.93	<u>Aukščių sistema LAS 07</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	1.45	202.09	Geodezininkas Paulius Timinskas
				Apačia	1.65	201.89	
	Nr. 2	PVC	250	Viršus	1.46	202.08	
				Apačia	1.71	201.83	
	Nr. 3			Viršus			Objekto nr. 248890
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			Sudarė  P. Timinskas
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Parašas Pavardė
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			Patikrino
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			Parašas Pavardė
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			2020-11-10 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			