


Liet. nuot. tinkl., dren.
(Komunikacija)
Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)
Vilnius Albanų g.
(Miestas) (Gatvė)

Nr.(173-D-4) 39 KORTELĖ
77/31-0151
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės 2 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens _____ Ar yra dujų _____ Pastabos X = 6058236.32; Y = 587574.45 Aukščių sistema LAS 07
Dangtis		Ketus	650			199.59	
Žemė		Asfaltas		0.00		199.59	
Sienos		Betonas					
Dugnas		Betonas	1000	2.05		197.54	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	400	Viršus	1.91	197.68	Geodezininkas Paulius Timinskas
				Apačia	2.31	197.28	
	Nr. 2	PVC	400	Viršus	1.93	197.66	
				Apačia	2.33	197.26	
	Nr. 3	PVC	200	Viršus	1.79	197.80	Objekto nr. 248890
				Apačia	1.99	197.60	
	Nr. 4			Viršus			Sudarė  P. Timinskas
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Parašas Pavardė
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			Patikrino Parašas Pavardė
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			2020-11-10 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			