

(Komunikacija)

(jrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvé)


Nr.(173-D-8(140)) 114 KORTELE

77/31-0171


(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



A diagram showing a cross-section of a cable with three conductors labeled 1, 2, and 3. The conductors are arranged in a triangular pattern within a circular sheath. Conductor 1 is at the top right, conductor 2 is at the top left, and conductor 3 is at the bottom center.



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ket	420			197.37
Žemė		Gruntas		0.00		197.37
Sienos		Plastm.				
Dugnas		Plastm.	425	2.78		194.59
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	250	Viršus	2.51	194.86
				Apačia	2.76	194.61
	Nr. 2	PVC	250	Viršus	2.53	194.84
				Apačia	2.78	194.59
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.50	195.87
				Apačia	1.66	195.71
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės —
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens nera

Ar yra duju nėra

Pastabos $X = 6057886.28$; $Y = 587599.50$

UAB "Geodeza"

Objekto nr.

Sudarè

R. Bušma

Parašas

Payardé

Patikrino

Parašas

Payardé

2020-08-28

(įrenginio tyrinėjimo data)