


Liet. nuot. tinkl., dren.
(Komunikacija)
Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)
Vilnius Albanų g.
(Miestas) (Gatvė)


Nr.(174-C-1) 5 KORTELĖ
77/31-0151
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės 3 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens _____ Ar yra dujų _____ Pastabos X = 6058212.69; Y = 587707.92 Aukščių sistema LAS 07
Dangtis		Ketus	650			203.31	
Žemė		Asfaltas		0.00		203.31	
Sienos		Betonas					
Dugnas		Betonas	1000	1.29		202.02	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	250	Viršus	1.16	202.15	Geodezininkas Paulius Timinskas
				Apačia	1.41	201.90	
	Nr. 2	PVC	250	Viršus	1.22	202.09	
				Apačia	1.47	201.84	
	Nr. 3			Viršus			Objekto nr. 248890
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			Sudarė  P.Timinskas
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Parašas Pavardė
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			Patikrino
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			Parašas Pavardė
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			2020-11-10 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			