




Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m		Aukštis	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	300			108.59	Ar yra vandens nėra		
Žemė		Trinkelės		0.00		108.59	Ar yra dujų nėra		
Sienos		PVC					Pastabos:		
Dugnas		PVC	315	1.14		107.45	X = 6057175.60/Y = 577264.04		
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus			Objekto Nr.		
				Apačia					
	Nr. 2	PVC	200	Viršus			Sudarė		Mindaugas Dilba
				Apačia	0.93	107.66			
	Nr. 3			Viršus			Patikrino		
				Apačia					
	Nr. 4			Viršus			(parašas) (v. pavardė)		
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			2019 m. balandžio 9 d.		
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus			(įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus			Kiti duomenys		
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus			Matmenys, m	0.3	
				Apačia			Sen. Nr./nom. lap.		
	Nr. 9			Viršus			KODAS	3709	
				Apačia			Unikalus Nr.	78a	