




Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m		Aukštis	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	300			108.38	Ar yra vandens nėra		
Žemė		Trinkelės		0.00		108.38	Ar yra dujų nėra		
Sienos		PVC					Pastabos:		
Dugnas		PVC	315				X = 6057174.80/Y = 577280.98		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus			Objekto Nr.		
				Apačia	1.44	106.94			
	Nr. 2	PVC	200	Viršus			Sudarė		Mindaugas Dilba
				Apačia	1.44	106.94			
	Nr. 3	PVC	200	Viršus			Patikrino		
				Apačia	0.89	107.49			
	Nr. 4			Viršus			(parašas) (v. pavadė)		
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			2019 m. balandžio 9 d. (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus			Kiti duomenys		
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus			Matmenys, m	0.3	
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus			Sen. Nr./nom. lap.		
				Apačia					
	Nr. 9			Viršus			KODAS	3709	
				Apačia					
Nr. 10			Viršus			Unikalus Nr.	80		
			Apačia						
Nr. 11			Viršus						
			Apačia						
Nr. 12			Viršus						
			Apačia						