Lietaus kanalizacija	Šulinys	Kortelė Nr. 134a
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	
Vilnius	Vaduvos g	76/31-0252 (189-A-5)
(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai

Vertikalinis



(0.00)

(1.67)

Horizontalinis



Pririšimo schema

x=6056882.81
y=577811.99



Pavadinim.		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ket.	650	—		110.83
Žemė		—	—	0.00		110.83
Sienos		bet.	—	—		—
Dugnas		bet.	700	1.67		109.16
Vamzdžiai	Nr.1			Viršus		
				Apačia		
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia	1.35	109.48
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės nėra
(medžiaga,kiekis)

Ar yra vandens nėra

Ar yra dūjų nėra

Pastabos LAS07

UAB"Vilniaus topografija"

Ojekto Nr. 19K-437

Sudarė (parašas) V.Stankevič (pavardė)

2020 m.09 mėn.
(Įrenginio tyrinėjimo data)