

<u>drenažas</u> (komunikacija)		<u>šulinys po žeme</u> (įrenginio pavadinimas)		Nr. <u>118b</u>		KORTELĖ	
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>Rodūnios kel.</u> (gatvė)		<u>191 – A – 8</u> (planšto nomenklatūra)		S ↑	
Šulinio pjūviai				Prišimo brėžinys			
Vertikalinis							
Horizontalinis							

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)			
Dangtis	ketus	650		188,65	Ar yra vandens?			
Žemė			+1.01	189.66	Ar yra dujų?			
Sienos	g. /b.				Pastabos			
Dugnas	bet	700	1.05	187,60	šulinys po žeme			
Vamzdžiai	1	PVC	d113/128	Viršus Apačia	0.47	188.18		J. Šalkausko personalinė įmonė tel.8 686 80075
	2	PVC	200	Viršus Apačia	0.55	188.10		
	3	PVC	d113/128	Viršus Apačia	1.05	188.15		
				Viršus Apačia				Objektas:
				Viršus Apačia			Sudarė	G. Lelekauskas (v. pavardė)
				Viršus Apačia			Patikrino	J. Šalkauskas (v. pavardė)
				Viršus Apačia			2019 (įrenginio tyrinėjimo data)	